



Nr.3023/ AP/03.06.2020

CLARIFICARE

Referitor la achiziția de : Lucrari reparatii curente la obiectivele din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”

Ca urmare a unor solicitari de clarificari primite din partea unui posibil ofertant, transmitem urmatorul raspuns:

Intrebarea nr. 1: Referitor la pardoselile PVC ce se vor executa in Amfiteatrele in trepte va rugam sa ne transmiteti detalii cu privire la protejarea muchiilor intrande si iesinde ale treptelor si contratreptelor.

Raspuns : Pentru protejarea muchiilor iesinde ale treptelor acoperite cu pardoseala din covor PVC la amfiteatrele B3 si B4, apartinand FEAA corp B, se impune folosirea de profile metalice cu prinderi in suruburi si cu bentita de cauciuc antialunecare.

Intrebarea nr. 2: In cazul in care pentru protejarea muchiilor intrande si iesinde ale treptelor si contratreptelor din Amfiteatrele in trepte se dispune montarea unor profile speciale, va rugam sa ne transmiteti caracteristicile tehnice ale acestora cat si cantitatile necesare a fi oferite si incluse ca pret in cadrul articolelor de montaj covor PVC ce sunt date in listele de cantitati.

Raspuns : In cadrul listelor de cantitati publicate in caietul de sarcini aceste profile sunt cuprinse ca accesorii ale sistemului de pardoseala din covor PVC (articolele 021 – YC01RON – Procurare covor PVC traffic intens + adeziv + plinta + accesorii). Cantitatea necesara de profile metalice cu bentita de cauciuc este aproximativ de 70m liniari pentru amfiteatrul B3 si 70m liniari pentru amfiteatrul B4.

Directia Tehnica

Ing. Lucian Laic

Ing. Blajuta Laurentiu

Arh. Popa Anuta

Intocmit

Ing. Catana Liliana