



Nr. 1184/AP/02.03.2021

SOLICITARE DE OFERTA CUMPARARE DIRECTA

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de 09.03.2021, inclusiv, să ne transmiteți oferta dvs pentru serviciile din documentatia anexata.

Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: Servicii de suport tehnic pentru sisteme de rutare Cisco (tip abonament)

Coduri CPV: 50312300-8 Repararea și întreținerea echipamentului de rețea de date

Durata de prestare a serviciilor:

Maxim 12 luni de la semnarea contractului de catre ambele parti (maxim 9 luni in anul 2021, respectiv pana la data de 31.12.2021) si diferenta de 3 luni in anul 2022 (**posibilitatea de prelungire a contractului de servicii prin act aditional in conditiile art. 221, alin. 1, lit a).**

Durata prelungirii contractului nu va fi mai mare de 4 luni, 3 luni de prestare a serviciilor si 1 luna pentru plata.

Optiunea de a prelungi este conditionata inclusiv de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Tarifele unitare mentionate in oferta financiare sunt ferme pe toate perioada contractului si nu vor putea fi modificate nici in perioada de prelungire a contractului.

Modul de intocmire al ofertei:

Se va prezenta propunerea tehnică, cu toate caracteristicile de identificare, în corespondență cu specificațiile tehnice conținute în documentatia tehnica.

Se va specifica pretul in lei fara TVA. Oferta trebuie sa fie valabila minim 60 zile. Dupa data de 20 a lunii in curs si pana pe data de 5 a lunii urmatoare celei facturate, prestatorul va emite factura pentru servicii, plata se va efectua intr-un termen de pana la 30 de zile de la primirea facturii.

Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani a prestat activitati similare celor solicitate, respectiv suport tehnic pentru routere de retea, a caror valoarea fost de minim 25000 lei fara TVA.

Oferta semnata se va transmite scanata prin e-mail, pe urmatoarea adresa de e-mail: cosmin.ungureanu@uaic.ro /se va depune la Registratura Autoritatii contractante pana la data precizata anterior.

Specificatii tehnice

Servicii de suport tehnic (întreținere și înlocuire echipamente/componente) pentru echipament Cisco. Lista detaliată a echipamentelor pentru care se solicită serviciile este prezentată în tabelul din Anexă.

Denumire	Servicii de suport tehnic pentru sistemele de rutare Cisco
Cerințe tehnice	• serviciile solicitate pentru echipamentele din Anexă sunt de tip Cisco



specifice incluse în prețul serviciului	SMARTNET 8 x 5 x NBD <u>sau echivalent</u> și vor asigura înlocuirea elementelor defecte și intervenții la sediul Autorității contractante* • serviciile de suport vor asigura înlocuirea echipamentelor în avans, după anunțarea defectului de către beneficiar și diagnosticare; diagnosticarea problemelor semnalate se va face în maxim 4 ore de la sesizare, în zilele lucratoare, în intervalul 8.00-16.00 • orice componentă defectă se va înlocui în următoarea zi lucratoare de la contactarea specialistului (prin email sau telefon) de către reprezentantul Autorității contractante, pentru ticketele deschise cu ticket confirmat până la ora 16.00 • contractantul va prezenta odata cu oferta o declaratie pe propria raspundere că poate aduce orice compenentă din anexă în următoarea zi lucratoare • înlocuirea echipamentelor sau componentelor defecte va fi efectuată cel târziu a doua zi lucrătoare după raportarea de către beneficiar a defecțiunii • Contractantul trebuie sa dispună de un centru de suport, cu funcționare 8 ore pe zi in toate zilele lucratoare, in intervalul 8.00-16.00 pentru sesizarea problemelor apărute; La incheierea contractului se vor furniza numarul de telefon si adresa de e-mail; • Contractantul va garanta un timp de raspuns la sesizări de maximum 60 minute • Contractantul va asigura un sistem de raportare a incidentelor disponibil în orice moment, prin care beneficiarul să poată determina timpul de răspuns la incidentele raportate • Contractantul va fi responsabil pentru eventuala recuperare a componentelor defecte de la beneficiar, fără costuri adiționale pentru beneficiar, in schimbul componentelor inlocuite. • toate costurile de transport vor fi suportate de către contractant prin intermediul ofertei depuse • Contractantul va fi responsabil cu compatibilitatea intre componenta schimbata si sistemul beneficiarului la nivel hardware, firmware si software.
Alte cerințe generale	• Contractantul trebuie să aibă personal instruit de producătorul echipamentelor sau operator economic imputernicit de producator, pentru instalarea și întreținerea echipamentelor specificate în Anexă; Se va prezenta la depunerea ofertei copie CIM/declaratie de disponibilitate precum si documente care atesta instruirea pentru minim o persoana; orice modificare a listei persoanelor care vor colabora cu beneficiarul în cadrul contractului va fi comunicată beneficiarului în maxim 4 zile (de la momentul angajării); Pentru persoanele care sunt propuse pentru inlocuire se vor prezenta documentele de instruire. • ofertantul va prezenta o listă cu specialiștii, cu care beneficiarul va colabora pe parcursul contractului <u>pentru servicii de suport</u>; Se va prezenta la depunerea ofertei copie CIM/declaratie de disponibilitate; în ofertă vor fi incluse copii ale documentelor de instruire; orice modificare a listei persoanelor care vor colabora cu beneficiarul în cadrul contractului va fi comunicată beneficiarului în maxim 4 zile de la momentul modificării; Pentru persoanele care sunt propuse pentru inlocuire se vor prezenta documentele de instruire. • Costurile pentru inlocuirea elementelor defecte (piese de schimb), transport, upgrade firmware, diagnosticare si alte activități sau materiale necesare pentru a readuce echipamentul la starea normală de funcționare vor fi suportate de prezentul contract; prin urmare ofertantul nu va mai percepe alte costuri suplimentare



Anexă:

Nume	Descriere	PID	VID	SN
CISCO7609	Cisco Systems Cisco 7600 9-slot Chassis System	CISCO7609	V01	FOX11440K2T
WS-C6K-VTT 1	VTT FRU 1	WS-C6K-VTT		NWG114107YN
WS-C6K-VTT 2	VTT FRU 2	WS-C6K-VTT		NWG114107ZU
WS-C6K-VTT 2	VTT FRU 2	WS-C6K-VTT		NWG114107T2
CLK-7600 1	OSR-7600 Clock FRU 1	CLK-7600		NWG1139073G
CLK-7600 2	OSR-7600 Clock FRU 2	CLK-7600		NWG1139073G
module 1	WS-X6748-GE-TX CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet Rev. 2.6	WS-X6748-GE-TX	V02	SAL11445F99
switching engine sub-module of 1	WS-F6700-DFC3C Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.0	WS-F6700-DFC3C	V01	SAL11487XGH
module 4	WS-X6704-10GE CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet Rev. 1.5	WS-X6704-10GE		SAL1007DQA1
switching engine sub-module of 4	WS-F6700-DFC3C Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.0	WS-F6700-DFC3C	V01	SAL114990H1
Te4/1	10Gbase-SR	XENPAK-10GB-SR	V01	IJM1122M09Y
Te4/2	10Gbase-LR	XENPAK-10GB-LR	V02	IJM1128M2ZM
module 5	RSP720-3C-GE 2 ports Route Switch Processor 720 Rev. 5.2	RSP720-3C-GE	V03	JAE11484TD0
msfc sub-module of 5	7600-MSFC4 C7600 MSFC4 Daughterboard Rev. 1.1	7600-MSFC4	0	JAE114747RN
switching engine sub-module of 5	7600-PFC3C Policy Feature Card 3 Rev. 1.1	7600-PFC3C	0	JAE11484OXF
module 8	WS-X6724-SFP CEF720 24 port 1000mb SFP Rev. 3.1	WS-X6724-SFP	V03	SAL11509VKH
switching engine sub-module of 8	WS-F6700-DFC3C Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.0	WS-F6700-DFC3C	V01	SAL11487VHL



module 9	WS-X6724-SFP CEF720 24 port 1000mb SFP Rev. 4.3	WS-X6724-SFP	V06	SAL134532AL
switching engine sub-module of 9	WS-F6700-DFC3C Distributed Forwarding Card 3 Rev. 1.5	WS-F6700-DFC3C	V03	SAL1530KZ9D
FAN-MOD-09 1	Vertical 9-slot Fan FRU 1	FAN-MOD-09	V01	DCH11421496
FAN-MOD-09 2	Vertical 9-slot Fan FRU 2	FAN-MOD-09	V01	DCH11313028
PS 1 WS-CAC-6000W	AC power supply, 6000 watt 1	WS-CAC-6000W	V05	AZS13030FE4
PS 2 WS-CAC-6000W	AC power supply, 6000 watt 2	WS-CAC-6000W	V05	AZS15230CFL

CISCO7606	Cisco Systems Cisco 7600 6-slot Chassis System	CISCO7606		FOX103607L3
CLK-7600 1	OSR-7600 Clock FRU 1	CLK-7600		NWG103502ZC
CLK-7600 2	OSR-7600 Clock FRU 2	CLK-7600		NWG103502ZC
module 1	WS-X6724-SFP CEF720 24 port 1000mb SFP Rev. 2.4	WS-X6724-SFP	V02	SAL1034Z8JL
switching engine sub-module of 1	WS-F6700-DFC3B Distributed Forwarding Card 3 Rev. 4.4	WS-F6700-DFC3B	V03	SAL103503E2
module 2	WS-X6748-GE-TX CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet Rev. 2.4	WS-X6748-GE-TX	V02	SAL1034ZC6H
switching engine sub-module of 2	WS-F6700-DFC3B Distributed Forwarding Card 3 Rev. 4.4	WS-F6700-DFC3B	V03	SAL1035011E
module 4	WS-X6704-10GE CEF720 4 port 10-Gigabit Ethernet Rev. 2.4	WS-X6704-10GE	V02	SAL09401XXR
switching engine sub-module of 4	WS-F6700-DFC3B Distributed Forwarding Card 3 Rev. 3.0	WS-F6700-DFC3B		SAD09090658
Transceiver Te4/1	Transceiver 10Gbase-LR Te4/1	XENPAK-10GB-LR	V02	IJM1131M04B
Transceiver Te4/2	Transceiver 10Gbase-LR Te4/2	XENPAK-10GB-LR	V02	IJM1128M2ZN
Transceiver Te4/4	Transceiver 10Gbase-SR Te4/4	XENPAK-10GB-SR	V01	IJM1052M0G3
module 5	WS-SUP720-3B 2 ports Supervisor Engine 720 Rev. 5.2	WS-SUP720-3B	V02	SAL1034ZGDJ
msfc sub-module of 5	WS-SUP720 MSFC3 Daughterboard Rev. 2.5	WS-SUP720		SAL1034ZH7G



switching engine sub-module of 5	WS-F6K-PFC3B Policy Feature Card 3 Rev. 2.3	WS-F6K-PFC3B	V01	SAL1034ZCWB
module 6	WS-SVC-FWM-1 6 ports Firewall Module Rev. 1.1	WS-SVC-FWM-1		SAD064502SK
PS 1 PWR-2700-AC	AC power supply, 2700 watt 1	PWR-2700-AC	V02	APS133701CS
PS 2 PWR-2700-AC	AC power supply, 2700 watt 2	PWR-2700-AC	V03	APS162500KR

* Mențiunea tipului de servicii solicitate este doar pentru a putea identifica cu ușurință tipul de servicii solicitat.

RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Tudorel TOADER

Sef Serviciu Achiziții Publice
Ing.Gabriela ALEXOAEI

Directia Comunicatii Digitale, Statistica si
Informatizare
Prof. Univ. dr.Octavian RUSU

Intocmit,
Ec. Cosmin Ungureanu